

**MISE EN VENTE
SUR UNE PLATE-FORME D'ENCHÈRES PUBLIQUES ÉLECTRONIQUES
DE VÉHICULES, ENGINES ET MATÉRIELS
SANS CONTRÔLE TECHNIQUE, VÉTUSTES OU À RÉPARER**

**Quatrième commission :
Infrastructures, Numérique, Mobilité et
Bâtiments**

**COMMISSION PERMANENTE
du 21 mars 2025**

**DELIBERATION
N° 2025-03-21-67**

La Commission Permanente du Département réunie à la Maison de La Charente-Maritime, le 21 mars 2025 à 14h30, sous la présidence de Mme Sylvie MARCILLY, Présidente du Département,

Agissant par délégation de l'Assemblée Départementale (délibération du 1^{er} juillet 2021),

Considérant que la mise en vente aux enchères publiques, sans garantie, de véhicules, matériels et mobiliers obsolètes ou non réparables représente une alternative économiquement pertinente à la destruction,

Considérant que cette procédure opératoire est un moyen respectueux de l'environnement pour se séparer des matériels inutilisés ou vétustes,

Considérant que la mise en vente aux enchères publiques permet, en sélectionnant le plus offrant, d'optimiser les ventes et de générer des recettes pour la Collectivité,

Considérant l'avis favorable de la 4^{ème} Commission du 7 mars 2025,

DECIDE

1°) d'autoriser la mise en réforme des véhicules, engins et matériels sans contrôle technique, vétustes ou à réparer, tels que listés en annexe,

2°) de donner mandat à un commissaire-priseur pour estimer les biens et assurer la gestion de la vente,


3°) d'autoriser, sans mise à prix, la vente sur une plate-forme d'enchères publiques électroniques, des véhicules, engins et matériels sans contrôle technique, vétustes ou à réparer listés en annexe, au prix de la dernière enchère,

4°) de réserver cette vente de véhicules, engins et matériels sans contrôle technique, vétustes ou à réparer à des professionnels de l'industrie automobile, de la vente de matériels spécialisés ou de la récupération de matériaux pouvant se prévaloir d'un numéro de Siret,

5°) d'autoriser sa Présidente, dans l'hypothèse d'enchères fructueuses, à procéder aux cessions à titre onéreux.

Adopté à l'unanimité, le quorum étant atteint.

Pour extrait conforme,
Pour la Présidente du Département,
La Première Vice-Présidente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Catherine Desprez', written over the printed name.

Catherine DESPREZ

CODE	IMMAT	TYPE	COULEUR	KM/HEURES	ANNÉE	ÉTAT	LIEU STOCKAGE	N° LOT
		CAMIONS				COMMENTAIRES		
0C174	BW-268-MC	CAMION SIMPLE CABINE CARGO VAN EQUIPE HAYON ARRIERE -RENAULT VI MASCOTT 110,50 N°de serie VF652AFA000007860	ORANGE	279846 KMS 11548 H	04/07/2000	Contrôle technique non valide ; moteur et BV HS ; système électrique incomplet et hayon hors service ; manque batteries. Freins inefficaces, sièges et banquette cabine en mauvais état - carrosserie mauvais état ; manque autoradio, commande électrique prise de force, régulateur de frein et clignotant latéral gauche.	La Rochelle/Laleu	1
0C178/ HAYON7	BY-526-JN	CAMION CARROSSERIE FOURGON RENAULT MASCOTT 166.55 N° DE SERIE VF154ANA532133261 EQUIPE HAYON ELEVATEUR DHOLLANDIA MODEL DHLM40 NUMERO SERIE 203823	GRIS	230775kms	16/11/2004	Contrôle technique non valide (efficacité frein de stationnement insuffisante, déséquilibre frein de service essieu 2, garnitures et plaquettes de frein à remplacer, forte corrosion de l'ensemble du véhicule y compris chassis; hayon : le plateau support de charge présente des fissures sur sa partie inférieure dans la zone de liaison avec la partie fixe de l'appareil. Reprendre soudure de liaison entre la plateforme et le chassis support. Avertisseur lumineux présent aux extrémités du plateau défectueux.	La Rochelle/Laleu	2
CC096	CN-055-HB	CAMION TRI BENNE RENAULT G300 6X2X4 N°de serie VF640BC02A200000477	ORANGE	751177 KMS 34800 H	16/11/1992	Contrôle technique non valide (efficacité frein de stationnement insuffisante, déséquilibre frein de service essieu 2 et 3, jeu dans la direction, jeu pivots et biellettes, forte corrosion sur l'ensemble du véhicule et de la benne, assise siège conducteur mauvais état, batterie hs, optique AVD HS, manque pédale accélérateur . Manque bras et rétroviseur droit. Pneumatiques usure 60%)	La Rochelle/Laleu	3
CC115	2429 XW 17	CAMION IVECO ML 120 E 18 VASP -VOIRIE-EQUIPE HAYON ELEVATEUR ARRIERE N° DE SERIE ZCFA1ED1102409309	ORANGE	133113 KM 6922 H	02/08/2004	Opacité des fumées dépasse la valeur de réception au contrôle technique PL. Fuite importante de liquide de refroidissement et huile moteur. Moteur : "remontée huile importante sur les pistons". Pare brise défectueux. Moteur essuie glace HS. Sièges et banquette cabine mauvais état. Lève-vitre AVD HS. Carrosserie en mauvais état. Hayon non fonctionnel. Non valide au contrôle technique : manque boîte de vitesses	La Rochelle-Laleu	4
FB024	BM-685-MN	CAMION BENNE IVECO N° DE SERIE: ZCF65A0005501697	ORANGE	244430 kms	17/12/2004	Contrôle technique non valide : boîte de vitesses HS ; embrayage HS ; pneus usure à 90% ; garde boue ARD cassé ; pare-soleil passager cassé ; garniture de porte AVG cassée ; batterie HS, poignée de porte intérieure gauche absente ; tube induction d'air filtre air-turbo manquant, démarrage difficile .	La Rochelle-Laleu	5
FB034	8228 YR 17	CAMION BENNE IVECO N° DE SERIE: ZCF65D000D348612	ORANGE	253528 KMS	18/07/2007	Contrôle technique non valide : 2 rotules de triangles D et G HS ; rotules de direction D et G HS ; silentblocs de la barre stabilisatrice HS ; fuite huile moteur (carter huile et joint spy volant moteur) ; fuite hydraulique (boîtier prise de force) ; pneus usure 90% ; reprendre support roue de secours ; sièges et banquettes détériorés ; fuite radiateur et consommation liquide de refroidissement ; voyant moteur EDC allumé problème injection.	La Rochelle-Laleu	6
BDP04	DQ-051-SL	BIBLIOBUS RENAULT MIDLINER S180 N° DE SERIE: VF640ACG200000016	BLANC ET BLEU	171337 KMS	12/12/1995	Contrôle technique non valide - ensemble carrosserie à revoir. Accumulateur réservoir de pression endommagé, état de la timonnerie de direction essieu 1 endommagé, pneumatiques usure anormale sur l'ensemble des essieux, bouteille d'air non conforme .	La Rochelle-Laleu	7

CODE	IMMAT	TYPE	COULEUR	KM/HEURES	ANNÉE	ÉTAT	LIEU STOCKAGE	N° LOT
		MATERIELS DE TRAVAUX PUBLICS						
TPR01		TRACTOPELLE CATERPILARD - CMU 1150KG N° DE SERIE: 7EJ01695 - Type 428B	ORANGE	10738 H	07/02/1997	Absence de certificat de conformité ; Réservoir carburant corrodé ; Freins défectueux ; Pneus craquelés et usure prononcée ; Batteries HS ; Reprendre circuit électrique ; Train avant HS ; Bras de la pelle rétro jeu dans l' ensemble ; Circuit hydraulique défectueux ; Corrosion de l' ensemble + 4 godets : 56 cm - 40 cm - 30 cm - 150 cm.	La Rochelle-Laleu	8
00JP7		COMPACTEUR PNEUS PS300 CATERPILLARD N° DE SERIE 7TD00258	ORANGE	8000 H	31/12/1992	Absence de certificat de conformité ; Circuit d'arrossage inopérant ; Réservoir air corrosion interne et date de validité dépassée ; Circuit air des pneumatiques défectueux , ainsi que joint tournant ; Freins défectueux ; Usure des tandems AR (fuite et jeu) ; Pneus craquelés ; Batteries HS ; Reprendre circuit électrique ; Corrosion de l' ensemble.	La Rochelle-Laleu	9
00JP8		COMPACTEUR PNEUS PS300 CATERPILLARD N° DE SERIE 7TD00202	ORANGE	7789 H	01/08/2005	Absence de certificat de conformité ; Circuit d'arrossage inopérant ; Réservoir air corrosion interne et date de validité dépassée ; Circuit air des pneumatiques défectueux ainsi que joints tournants ; Freins défectueux ; Usure des tandems AR (fuite et jeu) ; Pneus craquelés ; Batteries HS ; Reprendre circuit électrique ; Corrosion de l' ensemble.	La Rochelle-Laleu	10
		TRACTEURS						
00T83	GF-543-MF (7199 RX 17 ancienne immatriculation)	TRACTEUR RENAULT 652 N° DE SERIE: 6222167	ORANGE	18020 H	09/07/1982	Corrosion de l' ensemble ; Plus de direction ; Support vérin sur essieu AV HS ; Prise de mouvement chargeur sur vilebrequin défectueuse ; Circuit frein à reprendre; échappement absent; batterie hs; alternateur absent.	La Rochelle/Laleu	11
0TF29		CHARGEUR FAUCHEUX DYNA G55 - EQUIPE BENNE MD16 N° DE SERIE: 170261	ORANGE	6000 H	01/08/1984	Corrosion de l'ensemble ; circuit hydraulique défectueux; godet percé.		
00T85	BD-873-CS	TRACTEUR RENAULT 462 DE SERIE: 4222126 N°	ORANGE	19943 H	01/07/1982	Cabine corrodée ; Siège déchiré ; Manque boules sur tous les leviers ; Pneus ARD craquelés ; Prise de mouvement chargeur sur vilebrequin défectueuse ; Circuit frein à reprendre; fuite huile moteur; <u>moteur</u> bloqué.	La Rochelle/Laleu	12
00T92	GS -326-KZ (3021 SD 17 ancienne immatriculation)	TRACTEUR RENAULT 652 N° DE SERIE: 6222506	ORANGE	12760 H	07/11/1983	Manque alternateur ; fuite boîte de vitesses ; corrosion perforante sur l'ensemble du véhicule.	La Rochelle/Laleu	13
TF31		CHARGEUR FAUCHEUX DYNA G55- EQUIPE BENNE DE REPRISE MD16 N° DE SERIE: 170420	ORANGE	5600 H	01/10/1985	Fuite aux distributeurs ; flexibles craquelés, corrosion de l'ensemble, circuit hydraulique à revoir.		
00T93	GS-893-LR (3024 SD 17 ancienne immatriculation)	TRACTEUR RENAULT 652 N° DE SERIE: 6222507	ORANGE	13218 H	07/11/1983	Porte conducteur ne tient plus sur le tracteur charnière cassée ; pas de clés contacte; fuite relevage.	La Rochelle/Laleu	14
TF49		CHARGEUR MAILLEUX MX 100 "COLLECTIVITE"- EQUIPE BENNE BR180 ET TRANSPALLETTE L120 N° DE SERIE: 37261	ORANGE	5800 H	09/12/1999	Manipulateur cassé, corrosion de l'ensemble, circuit hydraulique à revoir.		

CODE	IMMAT	TYPE	COULEUR	KM/HEURES	ANNÉE	ÉTAT	LIEU STOCKAGE	N° LOT
0T111	CQ-617-AN (8196 TA 17 ancienne immatriculation)	TRACTEUR RENAULT 800 M N° DE SERIE: 43C0058	ORANGE	18431 h	07/08/1988	Cabine fortement corrodée ; plexiglace de la porte opaque ; corrosion sur l'ensemble du véhicule ; pneus usure 70%.	La Rochelle/Laleu	15
TF54		CHARGEUR ELEVATEUR FAUCHEUX F26 H - EQUIPE BENNE DE REPRISE N° DE SERIE: 1595-95 - Type F26	ORANGE	5200 H	27/06/2006	Corrosion de l'ensemble, circuit hydraulique à revoir, manque godet.		
0T135	1648-VZ-17	TRACTEUR ERGOS 95 HYDROSHIFT N° DE SERIE: 73G0088	ORANGE	16400 H	07/08/1997	Moteur ne démarre pas + pont AR HS avec pièces manquantes (cascade de pignons) ; Ailes en mauvais état ; Toit en mauvais état ; Pneus usure 80 % ; Ensemble hydraulique défectueux ; Eléments manquants : aile ARG, éclairage de signalisation av, ligne d'échappement, tableau de bord + faisceau électrique, marche pied, auto radio, capots moteur , batterie, glace de toit, compteur au tableau de bord , assise de siège.	La Rochelle/Laleu	16
TB183		EQUIPE BRAS DEBROUSSAILLEUSE SMA MK5 N° DE SERIE 11441 07 1997				Ensemble hyd HS ; Eléments manquants : support AR de chaise, outils de coupe.		
MT004	8993 ZE 17	MINI TRACTEUR AEBI TT270 N° DE SERIE: 359E17005	ROUGE	4000 H	27/03/2009	Embrayage de la prise de force HS ; Joint moteur HS dans cascade de pignon de la prise de force ; jeu de direction sur les 4 roues ; compresseur et circuit de climatisation HS ; fuite huile carter moteur, voyant pression d'huile s'allume et durite de reniflard ; pneus AVG et ARD HS. Coupe avant détériorée ; bruit boîtier de transfert ; grosse corrosion ; courroies HS. Pièces détachées neuves fournies : 2 filtres à air , 1 filtre à air de cabine , 4 kits palier , 4 paliers D35 mounty , 1 rotor , 1 rouleau palpeur , 2 pneus neufs " 425 R 17 ALLIA A221 140 M8 ".	La Rochelle/Laleu	17
0TM25	CZ-274-MP	MICRO TRACTEUR SHIBAURA S320 S320 N° DE SERIE 11308			06/12/2013	Usure générale, corrosion sur l'ensemble du matériel.	La Rochelle/Laleu	18
		REMORQUES						
0CR18	GY-862-AH (1957 TC 17 ancienne immatriculation)	REMORQUE JAGUENAUD N° SERIE 000ORIGIN2318817A		150000 KM	17/11/1988	ensemble corrodé; frein à main HS; frein service inefficace; roue secours HS.	La Rochelle-Laleu	19
0CR25	GY-415-GX (ancienne immatriculation 6106 VD 17)	REMORQUE MRCO ORIGINAL PLATEAU N°SERIE 000ORIGINAN1059317A		120500 KM	05/10/1993	légère corrosion, feux arrière cassés; 2 pneus hs, 1 roulement roue ; frein à main inefficace, revoir timon.	La Rochelle-Laleu	20
0CR27	GY- 515-GX (ANCIENNE IMMAT 3942VY17)	REMORQUE PLATEAU AMAL NOVA PTC 1250 KG -TYPE 125112 N° DE SERIE: VMD125112XA000033		120500 KM		roulement roue gauche; essieu corrodé en surface.	La Rochelle-Laleu	21
0CR29	GP-464-LX (ancienne immatriculation 4252 WJ 17)	REMORQUE PLATEAU AMAL NOVA PTC 1250 KG -TYPE 125112 N° DE SERIE: VMD125112XA000034		120500 KM	27/04/1999	Frein bloqué ; signalisation lumineuse à reprendre ; Jeux sur timon.	La Rochelle-Laleu	22
0CR33	2892 YE 17	REMORQUE FREINEE JAGUENAUD CARROSSERIE FOURGON TRIPLE ESSIEUX BASCULANTE PTAC 3500 KG	ORANGE	120500 KM	04/11/2005	Reprendre réglage des freins, signalisation lumineuse et jeux sur timon.	La Rochelle-Laleu	23

CODE	IMMAT	TYPE	COULEUR	KM/HEURES	ANNÉE	ÉTAT	LIEU STOCKAGE	N° LOT
RSA04	BW-230-MC	REMORQUE PORTE PENNEAUX CRAPIE TYPE CD1800 N° DE SERIE VF9CD180001396024	ORANGE		11/06/2002	Manque portes panneaux ; Freins bloqués	La Rochelle-Laleu	24
0TR11	DC-137-MS	REMORQUE AGRICOLME SIMONNEAU -MASCH 490 TYPE -1743			13/12/1984	Béquille arrachée ; frein à main non fonctionnel ; éclairage non garanti, ensemble très corrodé.	La Rochelle-Laleu	25
		AUTRES MATERIELS						
TM20		TONDEUSE AUTOPORTEE KUBOTA F1900 E N° DE SERIE 10149 QUIPEE COUPE VENTRALE 1,40M EJECTION LATERALE	ROUGE	VERIFIER CARACTERISTIQUE	01/01/1995	Batterie HS, siège et sécurité de siège HS, ensemble hydraulique à reprendre, difficulté démarrage, reprendre circuit carburant, reprendre l'ensemble de la coupe.	La Rochelle/Laleu	26
QUAD01	AD-268-NL	QUAD HONDA - MONNIER - TRX400FA TYPE MR650MR400 N° DE SERIE THM66MR4091500076	ROUGE		19/10/2019	Joint de culasse HS ; Reprendre ensemble entretien ; Batterie HS ; Pas de certificat de conformité.	La Rochelle/Laleu	27
FLR02	AS-546-NG	FLECHE LUMINEUSE ELSI S/REMORQUE RAIMU + TYPE AG000A N° SERIE VLRAG000AB9503125	GRIS	8000 H	13/10/1995	Pas de moteur, pas de carte de gestion ; Manque poignées de coffre ; Pneus craquelés ; Groupe hydraulique en bon état ; Etat général de la remorque moyen.	La Rochelle/Laleu	28
FLR03	AS-345-NG	FLECHE LUMINEUSE ELSI S/REMORQUE RAIMU + TYPE AG000A N° SERIE VLRAG000AB9503122	GRIS	8200 H	21/09/1995	Pas de moteur, pas de carte de gestion ; Pneus craquelés ; Groupe hydraulique en bon état ; Etat général de la remorque moyen.	La Rochelle/Laleu	29